

公示三：D#储罐第十二圈内罐壁板安装要收单

焊后外观质量检查验收表

编号：

工程名称	广东珠海 LNG 扩建项目二期工程		分包单位	中国核工业第五建设有限公司	
验收内容	D#罐内罐第十二圈壁板 部位 焊后外观质量		检查日期	2023.12.24	
序号	验收项目	合格标准	检查方法	验收情况	备注
1	裂纹	不允许	目视	合格	
2	表面气孔	不允许	目视	合格	
3	未熔合	不允许	目视	合格	
4	接头不良	不允许	目视	合格	
5	电弧擦伤	不允许	目视	合格	
6	熔接飞溅	不允许	目视	合格	
7	盖面咬边	$h \leq 0.05$ 板厚最大 0.5mm (9%Ni 钢、不 锈钢不允许)	焊缝检查尺	合格	
8	焊脚高度	相关规范	焊缝检查尺	合格	
9	其他				
焊缝编号	THD-NG88-212-6.7 (对壳三)				
焊工编号	24F122.122				
共检结论 (附图说明)：合格					
分包单位		总包单位		监理/建设单位	
质量检查员：蒲文波		质量工程师：李凌		监理工程师：吴思佳	
检查日期：2023.12.24		验收日期：2023.12.24		验收日期：2023.12.24	